




AZIENDA AUTONOMA FERROVIE DELLO STATO



H-75

UFFICI IMPIANTI ELETTRICI  
T U T T I  
 OFFICINA APPARATI CENTRALI  
MILANO



DIREZIONE GENERALE

SERVIZIO IMPIANTI ELETTRICI

Roma, 5 MAR. 1975

Classif. I.E.5.31/10202

(da citare nella risposta)

Rif. \_\_\_\_\_

del \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_)

OGGETTO: strumento di blocco F.S.  
 vecchio tipo mod. 1938.

A seguito della circolare I.E.5.31/48239 dell'11/11/1974, relativa alla sostituzione dei vecchi strumenti di blocco, è stata richiesta da un Ufficio I.E. la precisazione del numero di matricola "limite" che divide gli strumenti di blocco 1938 da quelli 1946, in modo da individuare con facilità quelli da sostituire.

Presso questa Sede sono state fatte delle ricerche in proposito; purtroppo i fascicoli dell'immediato dopoguerra - che già riguardavano acquisti di strumenti di blocco 1946 - sono introvabili. Tuttavia, in aggiunta alla precisazione fatta con la circolare citata, si informa che è possibile riconoscere i due modelli semplicemente aprendo la parte anteriore del coperchio e osservando le molle del gruppo di scatto. Tutti gli strumenti di blocco mod. 1938 sono costruiti con molle senza custodia a canocchia, mentre tutti i modelli 1946 ne sono provvisti.

Circa l'utilizzazione delle maniglie si precisa che se alcuni Uffici hanno esigenze diverse da quelle previste nella Tav. IX dell'istruzione I.S.6 - Ed. 70, devono inviare a questa Sede le composizioni di cui hanno bisogno.

IL CAPO DELL'UFFICIO 5°

*[Handwritten signature]*

Cam/