




AZIENDA AUTONOMA FERROVIE DELLO STATO



11-77

UFFICI IMPIANTI ELETTRICI

T U T T I

OGGETTO: Relè a disco a c.a. 4/4
con matricola inferiore
a 14000

DIREZIONE GENERALE

SERVIZIO IMPIANTI ELETTRICI

Roma, 30 APR. 1977

Classif. I.E.5.31/19127
(da citare nella risposta)

Rif. _____

del _____

p.c. OFFICINA APPARATI CENTRALI

MILANO

p.c. UFFICIO COLLAUDI I.E.

MILANO

Risulta a questa Sede che sono tuttora in opera negli impianti relè a disco a c.a. 4/4 con numero di matricola inferiore a 14000, nei quali può facilmente determinarsi l'inceppamento della ventola a relè eccitato a causa della deformazione della custodia di protezione realizzata in acetilcellulosa.

I relè in discorso, che non sono mai stati sottoposti a revisione, portano sulla targhetta, come segno distintivo, un solo numero di matricola.

Si invitano pertanto codesti Uffici a togliere immediatamente d'opera i relè stessi accantonandoli in attesa di ulteriori disposizioni e a comunicarne i quantitativi e i relativi numeri di matricola.

Pregasi confermare.

IL CAPO DELL'UFFICIO 5°

Luvi

Cam/