

95/84



AZIENDA AUTONOMA FERROVIE DELLO STATO

DIREZIONE GENERALE

SERVIZIO I.E.

Roma,

20-7-1984

Classif.

IE 5.212/DV/O.M./SL-43585

(da citare nella risposta)

Rif.

del

UFFICI I.E.

UNITA' SPECIALI

U.P.I.S.

TUTTITUTTEROMA

OGGETTO: adeguamento delle attrezzature di sostegno dei segnali permanentemente luminosi alle norme antinfortunistiche. -

- alleg. n.1 -

In attesa della revisione della Norma UNI 3356 questo Servizio ha predisposto l'unito disegno 857/02 nell'intento di fornire le indicazioni essenziali da rispettare per l'adeguamento delle attrezzature di sostegno dei segnali permanentemente luminosi alle norme antinfortunistiche.

Per quanto non in contrasto con il disegno anzidetto valgono comunque tuttora le disposizioni riportate sia dalla già citata UNI 3356, che dalla UNI 3954.

Nel disegno 857/02 è stato previsto, al fine di rendere la struttura più rigida, il fissaggio del piede della scala, anzichè alla palina, sul plinto di fondazione; il tubo inoltre è stato realizzato in materiale plastico (PVC o PRFV) e fissato alla palina con nastro di acciaio inox cat.822/907 o 908 e graffe cat.822/912) con vantaggi tecnici ed economici.

Con l'occasione corre l'obbligo di richiamare l'attenzione di codeste Sedi sulla necessità di provvedere, ove occorra, anche all'adeguamento delle esistenti attrezzature di sostegno dei segnali permanentemente luminosi (paline munite di scaletta con terrazzino, ponti e sbalzi per segnali) alle prescrizioni vigenti in materia antinfortunistica.



In particolare lo stesso disegno 857/02 riporta alcune varianti di semplice attuazione occorrenti per il rispetto delle disposizioni contenute nell'art.26 del D.P.R. 27/4/55 n.547.

Resta comunque inteso ovviamente che le attrezzature di cui trattasi dovranno essere conformi ad ogni altro requisito imposto dal D.P.R. suddetto e in particolare a quelli prescritti dagli artt.17 e 27.

Si resta in attesa di conferma di ricevimento della presente e di ottemperanza.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO
IMPIANTI ELETTRICI

A handwritten signature in dark ink, appearing to be 'Fiorini', is written below the typed name of the Director of the Electrical Installations Service.