



27-83

UFFICI COMP.LI I.E. TUTTI  
 UFFICIO PROGETTAZIONE I.S. ROMA  
 DIVISIONE REVISIONE PROGETTI I.S. GENOVA  
 p.e. SERVIZIO MOVIMENTO SEDE  
 " " SERVIZIO MATERIALE E TRAZIONE FIRENZE  
 " " SERVIZIO LAVORI E COSTRUZIONI SEDE

DIREZIONE GENERALE

SERVIZIO I.E.

Roma, 21 GIU. 1983

Classif. I.E.531/ 31720  
(da citare nella risposta)

Rif. \_\_\_\_\_

del \_\_\_\_\_

OGGETTO: Segni grafici per  
 piani schematici.  
 - allegato: n. 1 -

E' noto che l'Istruzione IS 1 Parte 2^Ed.1965 non definisce il segno grafico da impiegare per rappresentare nei piani schematici il segnale imperativo di blocco;

Al fine di evitare la conseguente disuniformità di rappresentazione, che si riscontra in piani elaborati da uffici diversi, si dispone che d'ora in poi il segnale imperativo di blocco sia rappresentato con i segni grafici riportati nella figura 1 dell'allegato.

Con l'occasione si riportano anche i segni grafici relativi ad un segnale non in servizio (fig.2) e ad un segnale normalmente spento per condizioni di impianto (fig.3). Questo ultimo segno grafico non sarà di norma utilizzato nei piani schematici ufficiali; esso sarà usato soltanto in piani o stralci elaborati per scopi specifici.

Per quanto riguarda gli aspetti presentati dalle singole luci si rimanda a quanto stabilito dall'Istruzione citata.



Si invitano codeste Sedi a dare la massima diffusione alla presente.





Si prega confermare.





IL DIRETTORE DEL SERVIZIO  
 IMPIANTI ELETTRICI

BC/2708

ALL'APERTO		IN GALLERIA	
Ubicato a sinistra	Ubicato a destra	Ubicato a sinistra	Ubicato a destra

<p><b>Fig. 1</b> SEGNALE IMPERATIVO DI BLOCCO, AD UNA O DUE LUCI</p>				
--	--	---	--	---

<p><b>Fig. 2</b> SEGNALE NON IN SERVIZIO, AD UNA, DUE O TRE LUCI</p>				
--	---	---	---	---

<p><b>Fig. 3</b> SEGNALE NORMALMENTE SPENTO PER CONDIZIO- NI DI IMPIANTO, AD UNA, DUE O TRE LUCI</p>				
--	---	---	---	---

*Allegato alla lettera IE 531/31720 del 21.6.1983*