



DIREZIONE GENERALE  
SERVIZIO I.E.

18031986 05306

UFFICI I.E.

Classif. I.E.5.211!

(da citare nella risposta)

Rif.

T U T T I

del

4/86

OGGETTO: anomalità derivanti da interventi  
indebiti degli interruttori a scatto.

Sui rapportini giornalieri delle anomalità vengono spesso segnalati indebiti interventi degli interruttori a scatto, in particolare di quelli inseriti a protezione dei circuiti di relazione del B.A.

Al fine di acquisire informazioni il più possibile complete su tali inconvenienti e quindi individuare le misure più efficaci per la loro eliminazione, si invitano codesti Uffici a stilare un elenco di tutti gli interventi degli I.S. avvenuti nel corso dell'anno 1985, specificando tipo di I.S., portata e circuiti protetti.

Si resta in attesa di cortese urgente risposta.

II/ CAPO DELL'UFFICIO 5°

*Don Boni*