

4/93

DIVISIONE ESERCIZIO
SERVIZIO CIRCOLAZIONE

Roma, 25 FEB. 1988

ES.C/R./GL.01/23 (2)

UFFICIO PRODUZIONE

T U T T I

Oggetto: Emissione M. 45 su linee con blocco elettrico conta-assi.

Sono stati posti a questa Sede due quesiti riguardanti casi di emissione di M.45 sulle linee esercitate con blocco elettrico conta-assi; in particolare è stato chiesto se:

- sulle linee in CTC, in caso di lavori interessanti il Bca o enti che hanno influenza sullo stesso, debbano essere emessi uno oppure più moduli M.45, secondo quanto disposto con la circolare M.111/10/85 del 23.10.87;
- debba essere compilato il prospetto degli enti aventi influenza sul blocco.

Al riguardo si precisa che:

- 1) La circolare succitata è da considerarsi abrogata con l'entrata in vigore della Istruzione per l'esercizio con sistema di blocco elettrico (parte V - Blocco elettrico conta-assi) che disciplina interamente la materia.
- 2) La compilazione di un prospetto degli enti aventi influenza sul B.ca non è necessaria in quanto, in caso di lavori su di essi, l'Istruzione citata (art. 8.1) prevede che l'agente della manutenzione deve comunque specificare la sezione di blocco interessata.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
CIRCOLAZIONE

[Handwritten signature]

*Disposizione per il blocco Bca in stazione
emessa in data 11/45*

DIREZIONE GENERALE

DIPARTIMENTO PRODUZIONE

UFFICIO MOVIMENTO

B O L O G N A

Roma, 23-10-1987

p.n. UFFICI MOVIMENTO

T U T T I

M.111/40/85

MU 21 (ex 32).0177b/49

29.9.87

OGGETTO: Blocco Conta-assi per linee esercitate in CTC.

Come è noto, quando entreranno in vigore le nuove "Disposizioni Generali per l'esercizio in telecomando" gli Ordini di Servizio 28 e 29/1983 cesseranno di avere vigore. Mentre l'O.S. 29/1983 verrà sostituito da apposita istruzione, non è prevista l'emanazione di apposita normativa in sostituzione dell'O.S. 28/1983, rimanendo incaricati gli Uffici Compartimentali di emanare istruzioni di dettaglio per i singoli impianti di C.T.C. in base alle caratteristiche tecniche di ciascuno e sulla base delle disposizioni sopra citate. Per quanto concerne le norme da applicarsi per l'esercizio con blocco conta-assi, in attesa di apposita istruzione generale che contempili anche la normativa per le linee in C.T.C., dovranno continuare ad applicarsi le norme previste dall'O.S. 28 anche dopo l'entrata in vigore delle "Disposizioni Generali per l'esercizio in telecomando" riportando le suddette norme nelle istruzioni specifiche dei singoli impianti.

Nel caso specifico di lavori ad ente che ha influenza sul funzionamento del BCA in stazione porta o comunque presenziata, sul mod. M.45 per la stazione dovrà essere indicato l'ente in cui l'operaio opera, mentre sarà l'operaio stesso ad emettere altro M.45 al D.C.O. per porre fuori servizio il BCA, come previsto dal punto 5.5.2 dell'O.S. 28/1983.

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
PRODUZIONE

[Handwritten signature]
[Handwritten initials]